




DICA TÉCNICA ZEN #44

## DIFERENÇA ENTRE OS TENSORES 13202 E 13460



Os tensores da correia dentada ZEN 13202 e 13460 são parecidos, ambos aplicam em Citroën e Peugeot 2.0, 16V. Porém não são intercambiáveis, pois são indicados para motores distintos, confira:

13202



Motorização 2.0 16V EW10J4

• Possui furo.

Encaixe no motor mais largo e não alinhado.

13460



Motorização 2.0 16V EW10A

• Não possui furo.


Encaixe no motor mais estreito e reto.

• Kit de Distribuição ZEN equivalente.



15006

• Kit de Distribuição ZEN equivalente.



15040

### O QUE OCORRE SE APLICAR UM PELO OUTRO:

• A montagem invertida causa desalinhamento da correia.