




SUGERENCIA TÉCNICA ZEN #33

## DIFERENCIAS ENTRE LOS IMPULSORES ZEN 0294 Y 0328




Los impulsores 0294 y 0328 son casi idénticos, sin embargo la altura del engranaje es distinta, conforme se indica en la imagen a seguir.

0294



- Si se aplica el impulsor 0294 en lugar del 0328 no habrá ningún problema.

0328



- Si se aplica el impulsor 0328 en lugar del 0294 podrá haber daños en el impulsor y en la cremallera.



Em caso de duda aplique el impulsor 0294.

