



SUGERENCIA TÉCNICA ZEN #44

DIFERENCIA ENTRE LOS TENSORES 13202 Y 13460



Los tensores de la correa dentada ZEN 13202 y 13460 son similares, ambos son aplicables en Citroën y Peugeot 2.0, 16V. Sin embargo, no son intercambiables ya que son adecuados para diferentes motores, mira:

13202




Motorización 2.0 16V EW10J4

• Tiene agujero.

Se ajusta al motor más ancho y no alineado.

13460



Motorización 2.0 16V EW10A

• No tiene agujero.

Se ajusta al motor más estrecho y recto.

• Kit de Distribuição ZEN equivalente.



15006

• Kit de Distribuição ZEN equivalente.



15040

¿QUÉ PASA SI SE INTERCAMBIAN ENTRE SÍ?

• El montaje inverso causa una mala alineación de la correa.