



Los impulsores de arranque ZEN 0065 y 0323 tienen medidas semejantes, pero lo que hace imposible el cambio de uno por el otro es el encaje de la horquilla.

0065



T	9	Nº Dientes
G	25.8	Piñón Dim. Externa
L	62	Longitud Total
SPL	10	Nº Estrías
ID	11	Ø Buje
D	46.3	Ø Cubierta
RH	3	Prof. Rebaje mm
	Anti-horário	Dirección de Rotación

0323



T	9	Nº Dientes
G	25.8	Piñón Dim. Externa
L	62	Longitud Total
SPL	10	Nº Estrías
ID	11	Ø Buje
D	46.5	Ø Cubierta
RH	3	Prof. Rebaje mm
	Anti-horário	Dirección de Rotación