



SUGERENCIA TÉCNICA ZEN #46

DIFERENCIA ENTRE LOS IMPULSORES DE ARRANQUE ZEN 0837 Y 0919





Los impulsores 0837 y 0919 son de tamaño similar, sin embargo presentan diferencias en la posición de la horquilla. Consulta el dibujo:

0837



DETALLE DE LA HORQUILLA





Dimensões

Nº de Dientes (T)	9
Piñón Dim. Externa (G)	25.8
Longitud total (L)	58.5
Nº estrías (SPL)	10
Ø Buje (ID)	12
Ø Externo (D)	46.5
Dirección de Rotación (CW)	Horario
Familia (FAM)	84

0919



DETALLE DE LA HORQUILLA



Dimensões

Nº de dientes (T)	9
Piñón Dim. Externa (G)	25.8
Longitud total (L)	58.5
Nº estrías (SPL)	10
Ø Buje (ID)	12
Ø Externo (D)	46.5
Dirección de Rotación (CW)	Horario
Familia (FAM)	84

• No se pueden cambiar entre sí, ya que la horquilla (palanca) no encajará correctamente en el anillo de fibra.